


## ORTOFOTO CON LOCALIZZAZIONE AREE NATURA 2000


Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna in  
località "Sant'Antonio" nel comune di Campora (SA)

Committente: Casuccio Antonio

Scala 1:10.000



### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento

 ZSC

 ZPS

## COROGRAFIA


Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna in  
località "Sant'Antonio" nel comune di Campora (SA)

Committente: Casuccio Antonio

Scala 1:25.000



### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento


## PLANIMETRIA CATASTALE

Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna in  
località "Sant'Antonio" nel comune di Campora (SA)


Committente: Casuccio Antonio

Licenza CC-BY 4.0.


Scala 1:2.000





### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento

 Codice di particella

 Annessione di fabbricato a particella


 Fabbricati

 Particelle

 Acque

 Strade

 Mappe

 Province

 Copyright

## ORTOFOTO AREE D'INTERVENTO


Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna in  
località "Sant'Antonio" nel comune di Campora (SA)

Committente: Casuccio Antonio

Scala 1:10.000



### LEGENDA

 Area oggetto d'intervento

## ORTOFOTO AREE D'INTERVENTO

Lavori di sistemazione della recinzione per la prevenzione dei danni da fauna in  
località "Sant'Antonio" nel comune di Campora (SA)

Committente: Casuccio Antonio

Scala 1:2.000



### LEGENDA



Area oggetto d'intervento